

按照自然资源部《关于开展 2025 年度历史遗留矿山图斑数据更新的函》（自然资生态修复函〔2025〕20 号）和省、市、县局下发的相关做好历史遗留矿山图斑核查销号的文件要求，互助县自然资源局于 2025 年组织相关单位和专家对我县自然恢复的 10 处历史遗留矿山图斑进行了现场核查验收评估，经核查验收评估认为 10 处历史遗留矿山图斑内不存在地质环境安全隐患，植被自然恢复，并与周边自然景观相协调，达到自然恢复类型要求。现将认定结果予以公告（详见附件）。公告期自本公告发布之日起 30 天。

社会公众或相关权利人如对本公告内容有异议，请在公告期内携带有关资料至互助县自然资源局申请复核。

- 附件：1. 互助县历史遗留矿山自然恢复图斑基本情况表
2. 互助县历史遗留矿山自然恢复图斑现场照片

互助县自然资源局

2026 年 7 月 28 日


附件 1

互助县历史遗留矿山自然恢复图斑基本情况表

序号	图斑位置	图斑编号	中心经度	中心纬度	图斑面积（m²）	修复方式
1	青海省海东市互助县丹麻镇锦州村	CT6302232010000007001	102. 2093	36. 8710	11412. 05	自然恢复
2	青海省海东市互助县高寨镇西湾村	C6321002011037130108699001	101. 9365	36. 6056	68083. 51	自然恢复
3	青海省海东市互助县哈拉直沟乡盐昌村	CT6302232016000020001	101. 9944	36. 5815	27333. 26	自然恢复
4	青海省海东市互助县哈拉直沟乡盐昌村	C6321002010127130098123001	101. 9927	36. 5797	18361. 14	自然恢复
5	青海省海东市互助县红崖子沟乡大庄廓村	CT6302232018000224001	102. 1882	36. 5851	3924. 57	自然恢复
6	青海省海东市互助县红崖子沟乡担水路村	CT6302232014000010001	102. 0850	36. 6209	10006. 21	自然恢复
7	青海省海东市互助县红崖子沟乡上加克村	C6300002011086130117239003	102. 1685	36. 6221	3097. 00	自然恢复
8	青海省海东市互助县红崖子沟乡上加克村	C6300002011086130117239002	102. 1684	36. 6230	2873. 52	自然恢复
9	青海省海东市互助县加定镇扎龙口村	CT6302232016000035003	102. 5660	36. 8896	6473. 13	自然恢复
10	青海省海东市互助县威远镇小寺村	CT6302232018000084001	101. 9751	36. 8538	12673. 74	自然恢复

附件 2

丹麻镇锦州村 CT6302232010000007001 图斑现场照片



高寨镇西湾村 C6321002011037130108699001 图斑现场照片





图斑编号: C6321002011037130108699001

天气: 小雨 15°C 南风 ≤ 3级 湿度91%

经度: 101.939433

纬度: 36.603312

地址: 海东市互助土族自治县尖冒顶附近

时间: 2025-08-20 15:35:55

方位角: 135°(东南)

哈拉直沟乡盐昌村 CT6302232016000020001 图斑现场照片



哈拉直沟乡盐昌村 C6321002010127130098123001 图斑现场照片



红崖子沟乡大庄廓村 CT6302232018000224001 图斑现场照片



红崖子沟乡担水路村 CT6302232014000010001 图斑现场照片



红崖子沟乡上加克村 C6300002011086130117239003 图斑现场照片



红崖子沟乡上加克村 C6300002011086130117239002 图斑现场照片



加定镇扎龙口村 CT6302232016000035003 图斑现场照片



威远镇小寺村 CT6302232018000084001 图斑现场照片

