

## 附件 2

# “一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	互助县公安局威远派出所建设项目		填报日期	2026年5月20日
地理位置	海东市(州)互助县(市、区)威远镇(乡)小寺村		占地面积(m <sup>2</sup> )	2655.96
	中心坐标(2000 国家大地坐标系)经度: E 101.964167 纬度: N 36.844811			
<input checked="" type="checkbox"/> 土地使用权人/ <input type="checkbox"/> 土地储备机构/ <input type="checkbox"/> 其他_____: 统一社会信用代码或身份证号: 11632126015030181D 法定代表人或主要负责人: 吴鸿强 联系人: 林强 联系电话: 13519723325				
土地使用权取得或回收时间	2026年4月14日	变更前土地使用权人	互助县林业和草原局	
地块调查红线及四至范围	东至原老林业局家属楼, 南至小寺村, 西至寺壕子村, 北至威远北路绿化带。同时另附续表、续图1, 注明地块拐点坐标表、红线图及四至范围图等。			
地块原用途	机关团体用地	现规划用途	<input type="checkbox"/> 居住用地: _____ <input checked="" type="checkbox"/> 公共管理与公共服务用地: _____	
地块历史情况	1. 历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 历史上地块周边1公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 其他需要说明的情况。无_____			



<p>地块现状情况 (现场情况)</p>	<p>该地块坐落于威远镇威北公路 19 号，宗地面积 2655.96 m<sup>2</sup>，地籍图号为 4079.20-34496.75，地块东至原老林业局家属楼，南至小寺村，西至寺壕子村，北至威远北路绿化带，地势平坦，地质条件稳定，市政设施完善，项目建设无需大夫规模土方开挖、回填及地基特殊处理，该地块为政府划拨用地，权属明确。附现场图片（续图 2）</p>
<p>调查结论</p>	<p>地块用途为机关团体用地，经调查该地块及周边区域当前和历史上海可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染。</p>
<p>承诺</p>	<p>我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。</p> <p>土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字：</p> <div style="text-align: right;">   </div>
<p>县（市、区、行委）自然资源主管部门意见：</p> <p>互助县公安局威远镇派出所建设项目在原国有建设用地范围内，该地块未发现污染现象。</p> <div style="text-align: right;">  </div>	
<p>县（市、区、行委）生态环境局意见：</p> <p>经实地核查，该地块现属于互助县公安局威远派出所建设用地，历史无工业生产，养殖等情况，未发现污染现象，周边环境安全可控。</p> <div style="text-align: right;">  </div>	

**填表说明：**

1.本表适用于未发现土壤污染线索的住宅用地、公共管理与公共服务用地的土壤污染状况调查。

2.土壤污染状况调查责任主体自行填写相关内容并签字、盖章后，将简化调查表及续表、续图1、续图2一并报所在地县（市、区、行委）生态环境局，由所在地县（市、区、行委）生态环境局商同级自然资源主管部门联合进行现场检查，经查属实后由检查单位在调查表上签署意见、盖章，报送市级生态环境部门、自然资源部门备案。

3. 地块基础信息应从县（市、区、行委）自然资源主管部门获取。

4. 组织现场核实时，应严格把关，认真核实地块实际情况与适用简易调查程序的符合性。

5. 对可能受周边污染源排污或非法倾倒、填埋、排放有毒有害物质等行为影响，或存在土壤或地下水受污染迹象的农用地、未利用地，以及曾用作工矿用地的地块，应当按《建设用土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1—2019）开展调查。

6. 此表可结合各地的工作实际进一步修订完善。

续表

## 地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：互助县公安局威远派出所建设项目


序号	X 轴	Y 轴
1	4079312.566	34496769.485
2	4079331.550	34496794.114
3	4079324.410	34496799.487
4	4079319.936	34496802.721
5	4079292.922	34496823.216
6	4079288.831	34496826.182
7	4079277.602	34496834.712
8	4079268.778	34496841.415
9	4079248.224	34496810.078
10	4079262.056	34496801.408
11	4079281.407	34496789.475
12	4079287.271	34496785.711
13	4079285.819	34496783.278
14	4079291.933	34496779.632
15	4079293.155	34496781.680
16	4079303.549	34496775.150

续图 1

# 地块调查红线图及四至范围图

地块名称：互助县公安局威远派出所建设项目


拟给互助县公安局（互助县公安局威远派出所建设项目）划拨宗地图  
4079.20-4496.75



续图 2

## 地块现状照片

地块名称：互助县公安局威远派出所建设项目



拍摄时间：2026 年 5 月